



Saab 9-3 1.9 TiD Vector

EZ 09/2007 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 483.659km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Saab	Typ/Verkaufsbezeichnung 9-3 1.9 TiD Vector [DE - Kb5 1.9 TiD DPF EU4, Vector, 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	FIN YS3FF56W871116397	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 483.659km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.910 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 450.492km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Riemenscheibe defekt ;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;
Batterie	Batterieleuchte an;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bedingt fahrbereit da die Riemenscheibe laut Einlieferer defekt ist

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Kontrollleuchten an ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 60 Ah
- Exterieur Wagenfarbe
- Frontspoiler
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Ladesystem
- Lenkrad (Sport/Leder perforiert) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Aktive Kopfstützen Sahr
- Antischlupfregelung (TCS)
- Audiosystem Saab Infotainment 70 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,9 Ltr. - 110 kW TiD KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Saab - Informationsdisplay
- Seitenschweller Wagenfarbe

- Sportsitze vorn
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Standard-Paket
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









7/19

Original Service		12
☐ Kilometerservice oder ☐ Service auf Zeitbasis		
☒ Zwiischenservice ☐ Hauptservice		
Gefrierpunkt Kühlmittel	-30 °C	
Bremsschlagpunkt	21 °C	
SAAB ZENTRUM HEIDELBERG Dietsch GmbH Speyerer Str. 11 69115 Heidelberg Tel. 06221/331-110		
Bremsbeläge/Radschlagpunkte		
vorn	6 mm	
hinten	5 mm	
Stempel		
Datum	10.7.10	
Batterietestcode	40767	
Kilometerstand	351808	
Öl	SW30	
☐ Zahnriemen ☐ Zahnriemen ☒ Bremsbeläge hinten ☐ Luftfilter Innenraum ☐ Antriebsriemen ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Luftfilter ☐ Bremsbeläge vorn ☐ Öl Aut.-Getriebe		

20

Original Service		10
☒ Kilometerservice oder ☐ Service auf Zeitbasis		
☒ Zwiischenservice ☐ Hauptservice		
Gefrierpunkt Kühlmittel	-30 °C	
Bremsschlagpunkt	21 °C	
SAAB ZENTRUM HEIDELBERG Dietsch GmbH Speyerer Str. 11 69115 Heidelberg Tel. 06221/331-110		
Bremsbeläge/Radschlagpunkte		
vorn	6 mm	
hinten	5 mm	
Stempel		
Datum	24.11.16	
Batterietestcode	28653	
Kilometerstand	260276	
Öl	SW30	
☐ Zahnriemen ☐ Zahnriemen ☐ Bremsbeläge hinten ☒ Luftfilter Innenraum ☒ Antriebsriemen ☐ Bremsflüssigkeit ☒ Luftfilter ☐ Bremsbeläge vorn ☐ Öl Aut.-Getriebe		

Kilometerstand

Original Service		11
☒ Kilometerservice oder ☐ Service auf Zeitbasis		
☒ Zwiischenservice ☐ Hauptservice		
Gefrierpunkt Kühlmittel	-30 °C	
Bremsschlagpunkt	21 °C	
SAAB ZENTRUM HEIDELBERG Dietsch GmbH Speyerer Str. 11 69115 Heidelberg Tel. 06221/331-110		
Bremsbeläge/Radschlagpunkte		
vorn	6 mm	
hinten	5 mm	
Stempel		
Datum	05.04.18	
Batterietestcode	34277	
Kilometerstand	292665	
Öl	SW30	
☐ Zahnriemen ☐ Zahnriemen ☐ Bremsbeläge hinten ☒ Luftfilter Innenraum ☐ Antriebsriemen ☐ Bremsflüssigkeit ☒ Luftfilter ☒ Bremsbeläge vorn ☐ Öl Aut.-Getriebe		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Verformung)



Motorhaube (Kratzer, Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Delle, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)