


							Umsatzsteuer	\$25a
							ja	nein
Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell			
	Mercedes-Benz		CLA elektrisch 350 EQ Techn..		CLA 350 EQ Technologie / elektrisc..			
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	W1KFJ4EB1SJ003405		Limousine		4	Elektro	2222/BTE	
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	13.08.2025	1	16.122 km		260 kW			08/28
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse	
	0,00 %		0,00 %		85,0		keine Angabe	
	Ehemalige Nutzung				Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)	
	Demo-Fahrzeug				nein	k. A.	k. A.	
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK			metallic		nein	k. A.	k. A.	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung						
Ohne Einträge								
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
Ledernachbildung Artic..		Schwarz		Getriebe 2-Gang für El..		Unbekannt		
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: k.A.		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Akustischer Umfeldschutz (Außensound)	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
	Aufladesystem Gleichstrom (DC) mit 800 Volt	Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
	Ausstattungs-Paket USB Plus	Elektromotor 260 kW (cont. 200 kW, Dual-Ele..	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
	Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassis..	Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
	Fahrassistenz-System: Ausweich-Lenk-Assist..	Fahrassistenz-System: Manövrierrassistent	Fahrassistenz-System: Nothalt-Assistent
	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fußmatten Velours	Getriebe 2-Gang für Elektrofahrzeug
	HV-Batterie 85 kWh	Innenausstattung: Zierteile Eloxaloptik Anthr..	Innenhimmel schwarz
	Karosserie: 4-türig	Klimaautomatik (Thermatic)	Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
	Komfortsitze vorn	Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	Mittensairbag vorn
	Notrufsystem (eCall)	Progressive-Paket	Rückfahrkamera
	Servolenkung	Sound-System	Steckdose (12V-Anschluß)
	Sonderausstattung:		
	Advanced-Plus-Paket	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
	Digitales Extra (Abstands-Assistent Distronic)	Digitales Extra (Android Auto)	Digitales Extra (Apple CarPlay)
	Digitales Extra (Digitaler Fahrzeugschlüssel f..	Digitales Extra (Geschwindigkeitslimit-Funkti..	Digitales Extra (Massagefunktion vorn)
	Digitales Extra (MB Charge Public)	Digitales Extra (MB Drive Parking Assist)	Digitales Extra (MBUX Live Traffic Information)
	Digitales Extra (MBUX Navigation)	Digitales Extra (MBUX Smartphone-Integratio..	Digitales Extra (Standard)
	Digitales Extra (Streckenbasierte Geschwindi..	Digitales Extra (Verkehrszeichen-Assistent)	Digitales Extra (Wiederanfah-Funktion)
	LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 9x18 (5-Dop..	Memory-Paket	Metallic-Lackierung
Multibeam LED	Night-Paket	Reifendruck-Kontrollsystem	
Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Arti..	Winter-Paket		

Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe		
	nein		nein		nein		nein		€		
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	factory default	factory default	factory default	factory default	factory default	factory default	factory default	factory default	factory default	factory default	factory default
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)						Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen (LM-Felgen)						Leichtmetall				
	Reifen vorne		VL				VR				
	225/45 R18 95W		5,00 mm (Goodyear)				5,00 mm (Goodyear)				
	Reifen hinten		HL				HR				
	255/40 R18 99W		4,00 mm (Goodyear)				4,00 mm (Goodyear)				
	Zweiter Reifensatz						Felgenbeschreibung				
	k. A.						k. A.				
Reifen vorne		VL				VR					
k. A.		k. A. (k. A.)				k. A. (k. A.)					
Reifen hinten		HL				HR					
k. A.		k. A. (k. A.)				k. A. (k. A.)					
Bemerkung									Ausstattung ER		
									Reifendichtmittel		

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Optischer Zustand		
		Frontscheibe, Steinschlag - instandsetzen Frontspoiler Lackierung, zerkratzt - lackieren mit Lackaufbau Frontspoiler Zierleiste verschrammt - Smart Repair Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag - Gebrauchsspur Lackvorbereitung Lenkrad, verschrammt - smart repair Motorhaube Lackierung, Steinschlag - Gebrauchsspur Seitenteil hinten rechts, eingedellt - drücken Tür vorne links Lackierung, zerkratzt - smart repair
Technischer Zustand		
Tür vorne rechts eingedellt Kostenvoranschlag in den schriftlichen Anlagen - instandsetzen Ladekabel für öffentliche Ladesäulen		
Kalkulatorische Abzüge		
LNR	Beschreibung	Pauschalkosten
---	---	---
	Pauschalkosten (Netto)	0,00 €