



Opel Grandland Innovation

EZ 08/2020 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 58.232km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Grandland Innovation [DE - SUV5 1.6 Turbo EU6d-T, INNOVATION, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VZ45GF1LS023708	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 58.232km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 181 PS (133 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 39.512km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (WLTP) 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP) 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(6 mm)
Kratzer

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(7 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(7 mm)
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Elektronik flackert und Motorfehler leuchtet kurz auf bei Gasstößen;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiobedienung am Lenkrad
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
• Bluetooth Audio-Streaming	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Ergonomiesitz vorn links
• Fahrassistenten-System: Abstandswarner	• Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Feststellbremse elektrisch
• Frontscheibe geräuschkämmend	• Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
• Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	• Heckklappenöffnung elektrisch
• Heckleuchten LED	• Innenraum-Paket
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

- | | |
|---|---|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenkrad heizbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Leseleuchten vorn (2) | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 1,6 Ltr. - 133 kW 16V Turbo |
| • Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Radstand 2675 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Seitenairbag vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage |
| • USB-Schnittstelle | • Unterfahrschutz |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Abbiegelicht | • Aktives Kurvenlicht (AFL) |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL) |
| • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor | • Kamerasystem 360° |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Opel Connect | • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold |
| • Sitzheizung hinten | • Technologie-Paket Park & Go Premium |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













27.08.2020	1844	AJE 000135	02	01	0133/05500	220
M1	AF		04477	04477	1856	1856
W0VZ45GF1LS023708		X	1609	1630	001480	
OPEL				00070		
Z			0165	002000	002000	
4			01100	01100		
5GER-C1K000			01100	01100		
			075	03750	069	
GRANDLAND X			01600	0700	005	
OPEL AUTOMOBILE			225/55 R18 91V			
FZ.Z.PERS.BEF.B.8 SPL			225/55 R18 91V			
MEHRZWECKFAHRZEUG			SCHWARZ		9	
715/2007*2018/1832DG			22*2007/46*0897*13			
EURO6:WLTP,DG,PI/C; M,N1,I			12.09.2019			
BENZIN						
0001	36DG	01598				
WW.AHK.LT.EGTG*						

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 10.07.2018 15342

Motoröl: _____

Qualität: _____

Vskostzt: 0 W: 20

Gehäuschschutz, Kühlluftsaugel °C

Ja Nein

- ☐ ☒ Batterie (Funktionbedienleitung)
- ☐ ☒ Innenraumluftfilter
- ☐ ☒ Luftfilterventil
- ☐ ☒ Keilrippenriemen
- ☐ ☒ Zahnriemen
- ☐ ☒ Kraftstofffilter
- ☐ ☒ Getrieböl
- ☐ ☒ Bremsflüssigkeit
- ☐ ☒ Reifenreparaturset
- ☐ ☒ Bremsschläuche vorn / hinten
- ☐ ☒ Zündkerzen
- ☐ ☒ Kurbelstößkassette

2 10.07.2018 15342
1 10.07.2018 15342
 Telefon 32 434 - 0

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.10.2018 39542

Motoröl: _____

Qualität: _____

Vskostzt: 0 W: 20

Gehäuschschutz, Kühlluftsaugel °C

Ja Nein

- ☐ ☒ Batterie (Funktionbedienleitung)
- ☐ ☒ Innenraumluftfilter
- ☐ ☒ Luftfilterventil
- ☐ ☒ Keilrippenriemen
- ☐ ☒ Zahnriemen
- ☐ ☒ Kraftstofffilter
- ☐ ☒ Getrieböl
- ☐ ☒ Bremsflüssigkeit
- ☐ ☒ Reifenreparaturset
- ☐ ☒ Bremsschläuche vorn / hinten
- ☐ ☒ Zündkerzen
- ☐ ☒ Kurbelstößkassette

2 10.07.2018 15342
1 10.07.2018 15342
 Telefon 32 434 - 0

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: _____ km

Motoröl: _____

Qualität: _____

Vskostzt: _____ W: _____

Gehäuschschutz, Kühlluftsaugel °C

Ja Nein

- ☐ ☐ Batterie (Funktionbedienleitung)
- ☐ ☐ Innenraumluftfilter
- ☐ ☐ Luftfilterventil
- ☐ ☐ Keilrippenriemen
- ☐ ☐ Zahnriemen
- ☐ ☐ Kraftstofffilter
- ☐ ☐ Getrieböl
- ☐ ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ ☐ Reifenreparaturset
- ☐ ☐ Bremsschläuche vorn / hinten
- ☐ ☐ Zündkerzen
- ☐ ☐ Kurbelstößkassette

Automatischer Service-Partner
 Dienstleistungen und Ersatzteile



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)