



Mercedes-Benz E 220 d Avantgarde Advanced

EZ 11/2025 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 18.397km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 220 d Avantgarde Advanced [DE - Kb5 E 220 d EU6e, Avantgarde Advanced, 2024 - 2026]		
Kategorie Kombi	FIN W1KLH0EB2TA241823	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 18.397km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 197 PS (145 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 18.392km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2025	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Avantgarde Interieur
- Digitales Instrumenten-Display
- Fußmatten Velours
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Innenhimmel Stoff
- Komfortsitze vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Motorhaube mit Powerdome
- Original Fahrzeug Farbe: GRAFITGRAU - METALLICLACK
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Smartphone integriert
- Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Advanced
- Ausstattungs-Paket USB
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Multimediasystem MBUX (Premium)
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Zentral-Display (OLED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Rückfahrkamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus mit Stop&Go-Funktion
- Scheinwerfer LED High Performance
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control



Sonderausstattung


- Lenkrad heizbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket
- Winter-Paket Plus 18"

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)




Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)