



Honda Jazz 1.4 Comfort Advantage

EZ 05/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 68.599km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Jazz 1.4 Comfort Advantage [DE - Van5 1.4 i EU5, Comfort Advantage, (Facelift) 2012 - 2014]		
Kategorie Van	FIN LUCGG3750D3209284	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.599km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.339 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 48.760km	Letzter Service am 10/2022
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(2 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	70	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Advantage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumboard verschiebbar / herausnehmbar
- Lautsprecher vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten vorn
- Micro-Dachantenne hinten mitte
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Multifunktion für Lenkrad
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|---|
| • Nebelschlussleuchte | • Reifen-Reparaturset |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Mittelarmlehne vorn | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Lenkrad (Leder) | • Elektr. Bremskraftverteilung |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Original Fahrzeug Farbe: POLISHED METAL |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











16.05.2013		12.04.2013	
27478 Cuxhaven Landkreis Cuxhaven Der Landrat Im Auftrag <i>Wohlschlag</i>		27478 Cuxhaven Landkreis Cuxhaven Der Landrat Im Auftrag <i>Wohlschlag</i>	
ED877228			
HONDA		ANERKANNTE ZEEFAHRSPERRE	
GG3		GEN. ATT/TUV	
4		VERZOLLUNG IM SAMMELZOLL-	
2		VERFAHREN ZUGELASSEN	
JAZZ			
HONDA (RC)			
T475		AAD000316	
LUDGGT50D3209284		7	
M1		AB	
FZ 2-PERS.BEF.B. 8 SPL.			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE		IN AUFTRAG DES FIRMA HONDA	
GRAU		AUTOMOBILE (CHINA) CO., LTD	
1339		73/6000	
BENZIN		0001	
46*2001/46*0016*03		08.08.2012	
		29.04.2013	

Betrieb: Autokopf Stöppelkamp GmbH Deubedde 59c 57 27607 Langen Deutschland		Datum: 04.10.2022 Kilometerstand: 48760 Km	Die Arbeiten sind abgeschlossen: A. Motor- und Motorölwechsel B. Inspektion BP. Karosserie- und Lackkontrolle 21. Steu- und Pollenfilter wechseln 22. Antriebsketten prüfen (alle)
Bei dieser Wartungs-Reparatur wurden ausschließlich Honda Original Teile verwendet			
Betrieb: Autokopf Stöppelkamp GmbH Deubedde 59c 57 27607 Langen Deutschland		Datum: 07.04.2021 Kilometerstand: 45120 Km	Die Arbeiten sind abgeschlossen: A. Motor- und Motorölwechsel B. Inspektion BP. Karosserie- und Lackkontrolle 21. Steu- und Pollenfilter wechseln 3. Getriebeöl wechseln MOT. FLURAJ
Betrieb: Autokopf Stöppelkamp GmbH Deubedde 59c 57 27607 Langen Deutschland		Datum: 13.05.2020 Kilometerstand: 36420 Km	Die Arbeiten sind abgeschlossen: A. Motor- und Motorölwechsel B. Inspektion BP. Karosserie- und Lackkontrolle 21. Steu- und Pollenfilter wechseln 22. Antriebsketten prüfen (alle) 41. Kraftstoff Filter wechseln 7. Bremsflüssigkeit wechseln



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten links (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)