



BMW 523 i

EZ 11/2010 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 215.215km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 523 i [DE - Kb5 523 i EU5, 2010 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WBAMT11000C298588	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 215.215km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.094km	Letzter Service am 02/2019
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer			

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Kerben			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	380 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	260 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	390 
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

PDC ohne Funktion Motor klackert nach höheren Drehzahl

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmwolle angeschmort



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Lässt sich nicht öffnen



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)