



Ford C-MAX Titanium

EZ 10/2007 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 101.921km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 EU4, Titanium, 2007 - 2011]		
Kategorie Van	FIN WF0EXXGCDE7J41301	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.921km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.427km	Letzter Service am 11/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2007	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Chrom-Look, gebürstet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 107 kW KAT
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Teppich
- Getriebe Automatik
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Komfort-Paket Sitze
- Lenkrad (Leder)
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Schutzleisten Stoßfänger hinten oben
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|--|---|
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung blau getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten Wagenfarbe | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Original Fahrzeug Farbe: Marine-Blau | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem Blaupunkt TravelPilot | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Parkpilotsystem hinten | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)