



Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEfficiency

EZ 11/2011 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 140.855km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI BlueEfficiency [DE - Cp2 C 180 CGI EU5, BlueEfficiency, 2011 - 2012]		
Kategorie Coupé	FIN WDD2043491F705904	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.855km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.770km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	310	Heckklappe	150
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Reifendichtmittel abgelaufen - erneuern, Seitenwand rechts, Delle - drücken, Tür vorn rechts, Delle - drücken, Felge vorn rechts verschrammt - Smart Repair, COC - Papiere, 2. Fahrzeugschlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar, Antenne integriert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|---|
| • Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU | • Reifendruckwarner |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Servolenkung |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Chrom-Paket |
| • Fahrassistent-Paket: Spur | • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent | • Fußmatten Velours |
| • Getränkehalter vorn (doppelt) | • Innenausstattung: Edelholz Esche |
| • Innenraumlicht-Paket | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul Becker MAP Pilot |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Tagfahrlicht LED | • Tempomat |
| • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Heckklappe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)