



Ford Fiesta Trend

EZ 03/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 137.881km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 19***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Trend [DE - LimS3 1.25 EU5, Trend, 2010 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0GXXGAJGBD82189	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.881km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	1500 
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kundenangabe 2. Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Lederlenkrad
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,25 Ltr. - 44 kW 16V KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn



Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Klimaanlage
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Winter-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Velours
- Raucher-Paket
- Trend-Paket 1
- Nebelscheinwerfer
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)