



## Volkswagen Touran Conceptline

EZ 03/2006 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 217.066km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)  
Fahrzeugstandort: 64\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                 |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Touran Conceptline [AT - Van5 1.9 TDI EU4, Conceptline, 2006 - 2006] |                                          |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WVGZZZ1TZ6W103766                                                                        | Kennzeichen<br>-                         | Laufleistung laut Tacho<br>217.066km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                | Leistung<br>105 PS (77 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt          |                                          |
| Hubraum<br>1.896 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                          | Letzter Service<br>-                     | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>5                                                                                      | Türen<br>4/5                             | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>03/2006                                        | Farbe<br>Grau                                                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3     |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                 | Land der letzten Zulassung<br>Österreich |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                 | CO2-Emissionen<br>165g/km (NEFZ)         | Kraftstoffverbrauch<br>6.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

  
(3 mm)

Vorne rechts

  
(3 mm)  
Kerben

Hinten links

  
(3 mm)

Hinten rechts

  
(3 mm)  
Kerben

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 115                      | Beifahrertür             | 120                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 125                                                                                       |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 120                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 110                      | Seitenteil hinten rechts | 110                                                                                       |
| Motorhaube              | 105                      | Heckklappe               | 410  |
| Dach                    | 130                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Bordcomputer verblasst; KM-Stand laut Verkäufer


## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Verglasung grün getönt
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit-Metallic
- Karosserie: 4-türig
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: Platinum Grey Metallic
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang



# Sonderausstattung

---

- Dachreling
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos













# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Verformung, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)