



Citroen Berlingo Multispace Exclusive

EZ 05/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 206.756km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo Multispace Exclusive [DE - Van5 1.6 VTi 120 EU5, Multispace Exclusive, 2009 - 2012]		
Kategorie Van	FIN VF77J5FS0BJ604592	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 206.756km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.456km	Letzter Service am 01/2014
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(1 mm)	(1 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	22 	Heckklappe	125
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;
Lenkung	Schwergängig;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug qualmt blau

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Räder aus Platzgründen nicht entnommen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Modutop (Dachstausystem)
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|---|---|
| • Schiebetür links mit Ausstellfenster | • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten abgedunkelt |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Außenspiegel elektr. verstellbar, links |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts | • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Antischlupfregelung (ASR) |
| • Heckscheibe abgedunkelt | • Dachreling |
| • Original Fahrzeug Farbe: NOIR ONYX | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Komfort-Paket | • Navigationssystem: My Way |
| • Park-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Frontscheibe (Sun-Protect) | • Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar |
| • Sitzheizung vorn | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Außenspiegel anklappbar, beide | • Außenspiegel elektr. verstellbar, links |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts | • Einparkhilfe hinten |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)