



Opel Corsa Selection

EZ 08/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 47.332km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Selection [DE - LimS5 1.2 EU5, Selection ecoFlex, (Facelift) 2011 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN W0L0SDL68D4255189	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 47.332km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.229 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 29.507km	Letzter Service am 08/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: SILBERSEE/SILVER LAKE



Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Cool & Sound-Paket 1
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektro-Paket
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fensterheber elektrisch vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











06.08.2013	0035	ALT030051	2	01	51/5600	1	2
M1	AF		3999-4040		-1737		
WOL0SL68D4255189		0	-1488		-1163		
OPEL				45			
S-D			129	1625	1625		
KM11			850	800			
1A06D5B2EDA5			850	800			
			084	3750	072		
Corssa			850	500			
OPEL			185/70 R14 88T				
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/70 R14 88T				
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007+566/20113							
EUR05+J+PI/CI; M. N. I			21*2001/116*0379*23				
Benzin			14.11.12		EF24976		
0001	M	3500	1229				
F.1/F.2:bei Anhängetrieb 1645*7.2/8.2:bei Anhängebetrieb 945*0.1:1000 bis 10% Steig. techn. zul. Ges.-Mass e d. Zugkomb. 2455 kg bis 12% Steig.*S.1:max.S-Pl.*w. AHK lt. EGTG*							

DEKRA

Technische HU

Aug 2022

Aug 2024

Aug 26

Berlin Bundeshauptstadt

Raul

ZBI 95047

Europäische Gemeinschaft

Bundesrepublik Deutschland

Technische HU

Aug 2022

Raul

Aug 26

Technische HU

Aug 2022

Aug 26

Aug 2024

Aug 26

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)