



Skoda Fabia Combi Ambiente

EZ 09/2005 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 165.927km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Combi Ambiente		
Kategorie Kombi	FIN TMBHZ46Y564465209	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.927km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.422 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	430 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	300 	Kotflügel vorne rechts	120 
Türe hinten links	560 	Türe hinten rechts	120 
Seitenteil hinten links	860 	Seitenteil hinten rechts	360 
Motorhaube	110 	Heckklappe	250 
Dach	100 		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Öl Geruch;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Motorhaube klemmt kann nicht vollständig geöffnet werden

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Doppellüfter-Anlage
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: Diamant-Silber Met.
- Seitenschutzleisten
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Doppellüfter-Anlage
- Drehzahlmesser
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Multifunktionsanzeige
- Nebelschlussleuchte(n)
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Servolenkung

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frome |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Trommelbremse hinten |
| • Türen mit Warnleuchte | • Wartung: ohne Longlife-Service |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zeituhr (digital) | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Batterie 70 Ah |
| • Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm) | • Dachreling |
| • Fzg. ohne Einparkhilfe | • Generator 120 A |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Metallic-Lackierung |
| • Motor 1,4 Ltr. - 55 kW TDI KAT (AMF) | • Reifen 185/60 R14 ..T |
| • Zusatzheizung (PTC) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)