



Volkswagen Transporter Pritsche Doppelkabine

EZ 03/2011 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 286.447km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Pritsche Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU5, 2009 - 2015]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WV1ZZZ7JZBX010056	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 286.447km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 243.000km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 208g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Dieselpartikelfilter voll; Ölverlust Schlauch Motorentlüftung, Wasserkühler und Ladeluftkühler; Außenabdeckung Endtopf lose;;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Kupplung und Zweimassenschwungrad defekt;;
Fahrwerk	Andere: Federn und Stoßdämpfer hinten defekt;;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Bügel
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, links




Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 200 mit MP3-Wiedergabefunktion (Radio/CD-Player, 2 Lautsprecher)
- Heckscheibe heizbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer)




Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrer­tür (Lackscha­den, Kratzer)



Beifahrer­tür (Verformung, Lackscha­den)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)