



Hyundai Matrix 1.6 GLS

EZ 01/2004 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 124.252km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 14***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Matrix 1.6 GLS [DE - Van5 1.6 EU4, GLS, 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN KMHPN81CP4U127560	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.252km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 103 PS (76 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.599 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2004	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	610 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	170 	Heckklappe	160
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gänge nur schwer einlegbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 76 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Scheibenwaschanlage
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: MILKY SILVER
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)