



Audi A4 Avant

EZ 08/2013 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 149.459km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Ambition, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K5EA015826	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 149.459km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Reifenschäden: Korrosion vorhanden Kratzer vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	260 
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	850 
Motorhaube	230 	Heckklappe	240 
Dach	240 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug bei Besichtigung nass, Schadenserweiterung möglich.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Ausstattungs-Paket: Ambition	• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Dachreling verchromt	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Getriebe Automatik - Multitronic	• Getränkehalter in Mittelkonsole
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Modellpflege
• Monochrom-Display (6,5 Zoll)	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
• Nebelscheinwerfer integriert	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage

- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Assistenz-Paket | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Sprachsteuerungs-System | • Mittelarmlehne vorn |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Verformung)