



Audi A3 Sportback

EZ 05/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 236.972km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.8 TFSI EU5, Ambition, (Facelift) 2009 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8P49A147557	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 236.972km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kerben, Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	225 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	225 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	270 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	1045 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	95
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationssystem (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine
- Sport-Fahrwerk

- Sportsitze
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER



Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sitzheizung vorn
- Gepäckraum-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Aktiv-Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Ablage-Paket
- Make-up-Spiegel beleuchtet


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.05.2009	0588	FAIR00067 7	02	01	0118/04500	122
M1	FAIR		04292	04443	1765	1765
NAUZZZ8PA9A147557			1408	1423	01395	01395
AUDI					00075	
BP			0157	001880		001880
SCDAAE1			01040	01000		
FM62Q024R8P607MG			01040	01000		
			80	03800		74
AUDI A3			01400	0690		005
AUDI					205/55 R16 91V	
Fz.z.Pers.bof.b. 8 Spl.					205/55 R16 91V	
Kombi						
715/2007*692/2008A					grad	7
EURO5-A/E17GL					e1*2001/116*0227*23	
Benzin					21.11.2008	K WL519552
0001						
F.1/F.2:1950					B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% STEIG.*	
FZ IST NIT WERKSSEITE MONTEURER					AKK.M.SPEZ.FAHRDYN.8	
ABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9						
AUSN.VO.Z.STVO*AKK.LT.BETG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASS						
E: 26.05.2009***						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)