



Skoda Fabia Ambition

EZ 03/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 129.603km
Besteuerung: Differenzbesteuer (S25a UStG)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Ambition [DE - LimS5 1.2 TSI EU6, Ambition Green tec, 2014 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBEM6NJ9GZ201738	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.603km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 24.890km	Letzter Service am 02/2015
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe- Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

(6 mm)

Vorne rechts

(6 mm)

Hinten links

(4 mm)

Hinten rechts

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

(6 mm)

Vorne rechts

(6 mm)

Hinten links

(4 mm)

Hinten rechts

(4 mm)

3. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 15)

Vorne links

(3 mm)

Vorne rechts

-

Hinten links

-

Hinten rechts

-

Reifenschäden: 1x



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	130	Beifahrtür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Chrom Highgloss
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte
- Multifunktionsanzeige
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: Quarz-Grau Metallic
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Rot	• Sitzheizung vorn
• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Certificat complet

ALFA ROMEO
SWIFT

Date autovehicul	
Serie de caroserie	TM8DM5H102207738
Denumire tip	FAZA AHB 156512 H3F
Data livării	2016-11-29
Inspectie de predare	
Data	2017-02-15
Nr. km parcurs	7 km
Cod comandă	2017024376
Garantie de conectare	Val. înz. 2018-11-28 Contract nr. 1
Nr. km parcurs	100000 KM
Executat de către	România Da
Pașaport autovehicul servicii	Da
Garantie de mobilitate	Da



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)