



Volkswagen Touran Comfortline

EZ 08/2010 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 151.339km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZBW006943	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.339km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.450km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	955 
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten

• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Sitze: Komfortsitz vorn links	• Sitze: Komfortsitz vorn rechts
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt



Sonderausstattung

• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)	• Dachreling silber eloxiert
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Perleffekt-Lackierung
• Reifenkontroll-Anzeige	• Winter-Paket
• Antennen-Diversity	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)