



Mercedes-Benz CLA 180

EZ 09/2014 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 212.613km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 180 [DE - Lim4 CLA 180 EU6, AMG Line, 2013 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1173421N132683	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 212.613km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	235 
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	850 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbag Störung

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AMG-Optic-/Styling-Paket 1	• Adaptives Bremslicht
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Motorhaube
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Armauflage vorn mit Fach	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Chrom-Paket
• Design- und Ausstattungslinie AMG Line	• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
• Edelstahlpedale Sportdesign	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
• Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Feststellbremse elektrisch	• Frontscheibe Verbundglas
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar (ESG)	• Innenausstattung: Zierteile Aluminium
• Innenhimmel Stoff	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|--|---|
| • Karosserie: 4-türig | • Klimaanlage |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Kühlergrill Diamant-Optik | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tempomat | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System | • Spiegel-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Fehlteil



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)