

» Übersicht

Besichtigt am:

12.08.2026 12:31

Berichts-Nr:

11191958

FIN:

TMBLE7NY1PF053027



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Enyaq iV
HSN / TSN:	8004 / AWT
Erstzulassungsdatum:	08.08.2023
Laufleistung:	63.665 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Arctic Silber Metallic
Farbe Dach:	Arctic Silber Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	350 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

+ Infotainment Online 3Y

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

5 Sitze

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Ablagekästen im Kofferraum

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 1

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Antriebssystem BEV

Assisted Drive Plus

Assisted Drive Plus

Außen-Sound Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 320A (49Ah)

Batterieladegerät (Ausf.3)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Chrom-Paket

Climate Plus

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Cockpit Infotainment (Ausführung 2)

Comfort Seat Basic (LHD)

Convenience Plus

Convenience Plus

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, blank

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

DC Batterieladung (Ausf. 3)

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekor-Einlagen

Drehmoment 425 Nm Grundmotor ist: N23/T9W

Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung

Drive Sport Basic

Drive Sport Basic

Dynamiklenkung

Einparkhilfe vorn und hinten

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A und 0EJ.B

Elektro-Motor Systemleistung 195KW Grundmotor ist: N23/T9W

Entriegelung Hintersitz Standard

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532

Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

Infotainment Basic

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

iV Universal Charger 11 kW

KABELBAUM Ukraine

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Ambientebeleuchtung außen
Kindersicherung, manuell	Ohne Armlehnen f.Vordersitze
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Klimakomfortscheibe	Ohne Car2X
Komfortausstattung	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Family
Komfortsitze vorn	Ohne festes Paket
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kurzheck	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Ladedose Combo 2 (EU)	Ohne Ladeboden
Ladekabel HH Typ E/F (DT/FR)	Ohne Lichtassistent
Ladekabel mit Industriestecker CEE 16A / 400V / 6h lang + gerade	ohne Light and view
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Nebelscheinwerfer
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Ledersportmultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte	Ohne Sonnenschutzrollo
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallr{der "REGULUS" Anthrazit Metallic, glanzgedreht, 8J x 19", 4 St}cken	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne UNECE CS&SU
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leuchtweitenregulierung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	ohne W{rmepumpe
Mirror Link	ohne W{rmepumpe (9M0)
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Panorama Schiebedach PSD
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Parking Plus - nur KA6
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Plattformgruppenklasse 2
Mit Regenschirm	Radschrauben Standard
Mit Verkehrszeichenerkennung	Rechtsverkehr
Mittelkonsole	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen 235/55 R19 101T / EU vorn Reifen 255/50 R19 103T / EU hinten
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Reifendruckkontrolle
Nichtraucherausführung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Notrufsystem eCall+	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
o.b.Abgas	Scheiben seitlich und hinten
Ohne Ablagekasten	Scheibenbremsen vorn
Ohne Ablagenpaket/box	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder
 Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.
 höhen-einstellbar
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Softwareverbund Ausführung 11
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
 Spurwechselassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Steuerung Logistic 3
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlichtschaltung und coming und leaving home
 Funktion
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfamt Deutschland
 Umwelt bonus
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zellmodul A
 Zierleisten in Chrom
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,4 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	3,8 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 103 T	3,6 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 103 T	4,4 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	nicht akzeptabel	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türzierleiste hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 11.756,84
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 11.000,00
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.700,00
4	Andere	Vollkaskoschaden		€ 16.088,42
Summe (ohne MwSt.):				€ 40.545,26

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	213,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	192,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	224,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLE7NY1PF053027

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - nicht akzeptabel - Ersetzen





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Türzierleiste hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

