



Volkswagen Golf Trendline BlueMotion

EZ 04/2009 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 284.513km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BlueMotion [AT - Kb5 1.9 TDI PD EU4, Trendline Blue Motion, 2007 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ1KZ9M307426	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 284.513km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.412km	Letzter Service am 01/2016
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	270 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	215 	Heckklappe	360 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausführung: BlueMotion
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Microtech Anthrazit
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Verglasung grün getönt

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Tagfahrlicht |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Rost)



Dach (Steinschlag)



Dach (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Undicht, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt, Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)