



Opel Astra Selection

EZ 01/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 152.847km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Selection [DE - Kb5 1.6 EU6, Selection, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPD8ED7G8041667	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.847km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 116.190km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert) Reifentyp: Winterreifen Felge: Stahl (Zoll: 16)				2. Satz Reifentyp: Sommerreifen Felge: Stahl (Zoll: 16)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)	-	(6 mm)
Anderer Schaden				Reifenschäden: Ein Winterreifen vorhanden			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	400 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	900 
Motorhaube	190 	Heckklappe	190 
Dach	195 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|--|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Business-Paket IntelliLink Travel | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth) | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Sicherheitsnetz hinter Vordersitze |
| • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Anderer Schaden): Sommerreifen



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)