



Opel Astra Energy

EZ 05/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 84.398km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Energy [DE - LimS5 1.4 Turbo EU5, Energy, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN W0LPD6EC4E1116228	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.398km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 53.969km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	135	Heckklappe	150
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Perlschwarz
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo

- | | |
|--|--|
| • Nebelschlussleuchte | • Parkpilotsystem hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Check-Control-System |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Leseleuchten im Fond | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Getränkehalter | • Original Fahrzeug Farbe:
ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Design-Paket | • Feststellbremse elektrisch |
| • Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor | • Komfort-Paket |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Reserverad als Notrad |
| • Sitz-Funktions-Paket Fahrer | • Sport-Fahrwerk |
| • Sicht-Paket | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Nebelscheinwerfer | • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Lenkrad (Leder) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzneigungsverstellung vorn links |
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

Servicebestätigung		7	
Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum: <u>19.11.19</u> <u>24343</u>	Datum: <u>13.04.22</u> <u>41322</u>	Datum: <u>20.04.23</u> <u>53869</u>	Datum: <u>02.06.24</u> <u>61322</u>
Motor: <u>Motor</u>	Motor: <u>Motor</u>	Motor: <u>Motor</u>	Motor: <u>Motor</u>
Klasse: dexos ☒ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Klasse: dexos ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Klasse: dexos ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Klasse: dexos ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u>	Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u>	Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u>	Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u>
Gefährschut. Kühlluftseitig <u>W</u> °C	Gefährschut. Kühlluftseitig <u>W</u> °C	Gefährschut. Kühlluftseitig <u>W</u> °C	Gefährschut. Kühlluftseitig <u>W</u> °C
Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
☐ Batterie (Funktembedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinlass ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kahlmittel	☐ Batterie (Funktembedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinlass ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kahlmittel	☐ Batterie (Funktembedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinlass ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kahlmittel	☐ Batterie (Funktembedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinlass ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kahlmittel
Erwertstratz Kfz GmbH Sanktthier Straße 95 50675 Hürth Tel. 02272 911866 E-Mail: info@erwertstratz.com www.erwertstratz.de	Autohaus Stamm GmbH Dicke Heide 20, 59755 Amsberg Tel. 02262 970 20 Holzener Straße 14, 58706 Menden Tel.: 02273 / 172 300	ERWERTSTRATZ Kfz-Service Sanktthier Straße 95 50675 Hürth Tel. 02272 911866 E-Mail: info@erwertstratz.com www.erwertstratz.de	ERWERTSTRATZ Kfz-Service Sanktthier Straße 95 50675 Hürth Tel. 02272 911866 E-Mail: info@erwertstratz.com www.erwertstratz.de

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)