



Hyundai i20 Pure

EZ 12/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 118.798km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i20 Pure [DE - LimS5 1.2 EU6d-T, Pure, (Facelift) 2020 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN NLHB251BAJZ340926	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.798km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.692km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	350 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	100	Heckklappe	130
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraßer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Leseleuchte

- | | |
|---|--|
| • Leuchtweitenregelung | • Modellpflege |
| • Motor 1,2 Ltr. - 62 kW 16V KAT | • Nebelschlussleuchte |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wegfahrsperre (elektronisch) |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









inspektion i forbindelse med Hyundai's
12 års garanti mod indftra kommende
gemmentæring

Kontrol ved 7. års inspektion

Inspektion foretaget efter fabrikkens forskrifter: ☐ JA

Udbedring nødvendig: ☐ NEJ ☐ JA*)

*) defekter) noteres under bemærkninger.

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO

 HYUNDAI Autohaus W. Müller GmbH Lohdestr. 75 · Tel. 0 42 21/921-44-0 7755 Delmenhorst	<i>J. Müller</i> 2050 95.632 km 30.01.25 nächste 115.632 01/26
--	---

Reparationer er foretaget efter fabrikkens forskrifter: ☐ NEJ ☐ JA

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO

Bemærkninger i forbindelse med Hyundai's
12 års garanti mod indftra kommende
gemmentæring

A white Hyundai i20 car manual is placed on a dark grey, textured car seat. A black Hyundai keychain with a silver key is resting on the manual. A yellow tag is attached to the keychain. The manual features the text "i20" in a large, bold font, the Hyundai logo, and the slogan "NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES." at the bottom.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)