



Mercedes-Benz C 180 CGI

EZ 11/2017 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 128.505km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 77***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI [DE - Lim4 C 180 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2050401F659517	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.505km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Frankreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	60	Beifahrertür	55
Kotflügel vorne links	75	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	65	Türe hinten rechts	60
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	50	Heckklappe	55
Dach	75		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht

- | | |
|---|--|
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Tagfahrlicht LED |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Avantgarde Interieur |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Diebstahlschutz-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Fondsicherheits-Paket |
| • Fußmatten Velours | • Innenausstattung: Holz Linde |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel Stoff |
| • Innenraumlicht-Paket | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Metallic-Lackierung |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) hinten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Tempomat |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]A photograph showing a Mercedes-Benz C-Class owner's manual and a set of keys resting on a black leather car seat. The manual is open, displaying a picture of a silver C-Class sedan and the text 'C-Class' and 'Mercedes-Benz'. The keys are attached to a black leather keychain with the Mercedes-Benz logo. A black leather wallet with 'Mercedes-Benz' embossed on it is also visible.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)