


Zustandsbericht ohne Ausstattung


Kennzeichen
FIN YV1ZWH7VXS2646735

Vorgang

Kunden-Nr. 0211802593
 Auftraggeber
 Ihr Auftrag vom
 Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger vorne

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.08.2024	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	V60 T8 Plug-in Hybrid AWD Plus Dark
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1ZWH7VXS2646735	HSN / TSN	9101 / BUK
Schlüssel-Nr.	10512297	Km-Stand abgelesen	20464
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	228	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
2 links	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 13.08.2026 bei Kilometerstand 20.463

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto	netto	brutto
1. Unüblicher Geruch im Fahrzeuginnenraum, Ozonbehandlung,				
2. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 8)				
3. Felge hinten links, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 9, 10)				
4. Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 11, 12, 13, 14)				
5. Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen (Bild 15, 16, 17)				
Gesamt				

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung, verkratzt,
Stoßfänger vorne unterhalb, leichte Kratzer,
Staulippen, verschrammt,
Tür vorne links, Kratzer,
Frontscheibe, Glasabplatzungen,
Frontbereich, Steinschläge,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Robin Dietz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Unterlagen mit Fahrzeugschlüsseln




Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Heckklappe mit losen Teilen




Bild 8 : Motorhaube, eingedellt



Bild 9 : Felge hinten links, glanzgedreht, verschrammt



Bild 10 : Felge hinten links, glanzgedreht, verschrammt




Bild 11 : Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt




Bild 12 : Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt



Bild 13 : Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt



Bild 14 : Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt




Bild 15 : Tür hinten rechts, deformiert




Bild 16 : Tür hinten rechts, deformiert




Bild 17 : Tür hinten rechts, deformiert