



Opel Astra Selection "110 Jahre"

EZ 11/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 184.463km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 94***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Selection "110 Jahre" [DE - LimS5 1.4 EU4, Selection 110 Jahre, (Facelift) 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0AHL48A2030360	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.463km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 16.241km	Letzter Service am 05/2011
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	245 	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten schwarz
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Komfort)
- Modellpflege
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber Metallic



Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)