



Volkswagen Transporter EcoProfi FWD

EZ 11/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 256.283km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter EcoProfi FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, EcoProfi, 2021 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7H7PX007869	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 256.283km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 243.448km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	500 	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Austauschmotor bei 243448km

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrer abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel konvex, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
• Bordwerkzeug	• EcoProfi
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistentz-System: Bremsassistent (HBA)	• Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent	• Fensterheber elektrisch
• Frontscheibe Verbundglas	• Funkschlüssel (2) klappbar
• Getriebe 5-Gang	• Handschuhfach abschließbar
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	• Karosserievariante: Normaldach
• Kraftstofftank: 70 Ltr.	• Kühlergrill mit Chromleisten
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket

- | | |
|---|--|
| • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Radkappen | • Radstand 3000 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Tagfahrlicht |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten |
| • Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum | • Heckklappe mit Verglasung |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten | • Innenspiegel abblendbar |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • LKW-Zulassung |
| • Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Notrufsystem | • Schriftzug Transporter am Kotflügel |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten und Ablagefach (klappbar) Rückenlehne | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Verzurrösen verstärkt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Riss/Bruch, Rost)



Schweller links (Riss/Bruch, Rost)



Schweller links (Riss/Bruch, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)