



Mercedes-Benz A 250 e

EZ 09/2022 | Limousine | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 68.330km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 250 e [DE - LimS5 A 250 e EU6d, 2019 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN W1K3F8GB9PJ389264	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.330km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 54.587km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 22g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	295 	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fußmatten Velours
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Regen-/Lichtsensoren
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)

- | | |
|--|--|
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodussschalter) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Keyless Go Startanlage | • Klimaautomatik (Thermatic) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Tagfahrlicht LED | • Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT |
| • Servolenkung | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic |
| • Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus | • Konnektivität-Paket |
| • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Public-Charging-Paket | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Smartphone integriert | • Vorrüstung car sharing |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Sitzheizung vorn |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)