



Nissan Qashqai N-Connecta

EZ 05/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 175.479km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai N-Connecta [AT - SUV5 1.6 dCi DPF EU6, N-Connecta 4x2, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFDAJ11U1750390	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.479km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 160.128km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	100	Heckklappe	115
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Verwendungsbestimmung 01
E Fm SJNFOAJ11U1750390
B Erstmalige Zulassung am: 31.05.2017 **A6 Genehmigungsdatum:** 13.05.2016
A5 Genehmigungsgrundlage: EG-Betriebslaubnis
K Genehmigungsnummer: e11*2007/46*0663*08

A7 Nationaler Code
J Klasse / Fahrzeugart: M1/Personkraftwagen
O1 Marke: NISSAN
O3 Handelsbezeichnung: NISSAN QASHQAI
O2 Typvariante/Version: J11B/B06

A22 Anzahl der Vorleistungen: 2
A21 Anlage: Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione



Verwendungsbestimmung 01
E Fm SJNFOAJ11U1750390
B Erstmalige Zulassung am: 31.05.2017 **A6 Genehmigungsdatum:** 13.05.2016
A5 Genehmigungsgrundlage: EG-Betriebslaubnis
K Genehmigungsnummer: e11*2007/46*0663*08

A7 Nationaler Code
J Klasse / Fahrzeugart: M1/Personkraftwagen
O1 Marke: NISSAN
O3 Handelsbezeichnung: NISSAN QASHQAI
O2 Typvariante/Version: J11B/B06

A22 Anzahl der Vorleistungen: 2
A21 Anlage: Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Wartungsscheinweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)