



Opel Meriva Innovation

EZ 04/2012 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 200.929km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Innovation [DE - Van5 1.4 Turbo EU5, Innovation, 2010 - 2013]		
Kategorie Van	FIN W0LSH9EE4C4144477	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 200.929km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.532km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Schleifen; Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Fehlermeldung: „Kurvenlicht prüfen“ ; Fehlermeldung: „Parkassistent prüfen“

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad heizbar

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Leseleuchten vorn (2) | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Mittelkonsole FlexRail | • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: Karbongrau |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruckwarner | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • AUX-IN-Anschluss | • AUX-IN-Anschluss |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Audio-Navigationssystem Navi 600 |
| • Audio-Navigationssystem SD Navi 900 | • Audiosystem 7 Lautsprecher |
| • Audiosystem 7 Lautsprecher | • Farbdisplay (CID) |
| • Farbdisplay (CID) | • Infotainment-Paket |
| • Lautsprecher hinten | • Lautsprecher hinten |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • USB-Schnittstelle |
| • USB-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











05.04.2012	0035	ALX001813	2	103/4900	196
M1	AF		-4288		-1812
W0LSH9EE4C4144477	A		-1615		-1471
OPEL			75		
S-D MONOCAB 8			151	1965	1965
BE11			1060	950	
LAADA8HC8E5			1060	950	
			72	3675	72
			1200	680	
MERIVA			205/55 R16 91H		
OPEL			205/55 R16 91H		
Pz 2 Pers.bef.b. 8 Spl.					
Werkzeugfahrzeug					
715/2007*586/2011F					
EURO5.F.P/Cf. M. N11					
Benzin					
0001	35F0	1394			
F 1/F 2 BEI ANHANGEBETRIEB 2035*7,2/8 2 BEI ANHANGEBETRIEB					
1030*O.1:1300 BIS 10% STEIG.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK.LT.EGTG*D					
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.04.2012					

Platz für weitere amtlich beglaubigte Dokumente

zur nächsten HU

VORLAGE 19

FEV 2018

95N71UV

Kreis Lippe
Der Landrat
FG Straßenverkehr
Im Auftrag

Unterschrift

Zur Beschriftung:
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen und der zuständigen Zulassungsbehörde nach Änderungen der Fahrzeugausstattung sofortiger Nachbesserungen bedürftig sein.
Bei Veränderung des Fahrzeuges sind diese zweifelsfrei gegen eine Bestätigung der Zulassungsbehörde nach Teil 1 und Teil 2 nachfolgender Empfängerbestimmung sowie den Namen und die Anschrift des Trägers eintragen und ist zum Vorzeigen vorzulegen der Zulassungsbehörde.
Unterstützung der angegebenen Motorfabrik (Abbildung), Marken, bei einer roten Linie, in einem anderen Zulassungsbezirk, Markierung in Veränderungsfeld kann durch Schließen der Lücke (2007) sein.

Definition der Felder:

Feld	Bedeutung
0	Optisch bei Zulassung des Fahrzeuges
01	Marke
02	Typ/Variantenbezeichnung
03	Handelsbezeichnung
04	Einzelstück-Identifikationsnummer
05	Technische Beschreibung des Fahrzeuges
06	Im Zulassungsbereich befindet sich ein Gesamtmodell in kg
07	Massen des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg
08	Einzelstück-Identifikationsnummer
09	Einzelstück-Identifikationsnummer
10	Einzelstück-Identifikationsnummer
11	Einzelstück-Identifikationsnummer
12	Einzelstück-Identifikationsnummer
13	Einzelstück-Identifikationsnummer
14	Einzelstück-Identifikationsnummer
15	Einzelstück-Identifikationsnummer
16	Einzelstück-Identifikationsnummer
17	Einzelstück-Identifikationsnummer
18	Einzelstück-Identifikationsnummer
19	Einzelstück-Identifikationsnummer
20	Einzelstück-Identifikationsnummer

Service ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 24.12.12 km: 62062

Motor: ☐ devox 1 ☐ devox 2 ☐
 Klasse: ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Vakuumöl: ☐ 5 W ☒ 30

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: ☒ -25 °C

Ja Nein ☒ ☐

Batterie (Funktionbedingung) ☒
 Innenraumluftfilter ☒
 Luftfilterersatz ☒
 Kuppelriemen ☒
 Zahnriemen ☒
 Kraftstofffilter ☒
 Getriebeöl ☒
 Bremsflüssigkeit ☒
 Reifeninspektion ☒
 Bremsbeläge vorn/hinten ☒
 Zündkerzen ☒
 Kühlmittel ☒

AUTO HOPSTER
 GmbH + Co. KG
 Birkenallee 123
 48432 Rheine
 Telefon (059 71) 97 16 0
 Fax (059 71) 97 16 16

Kraftfahrzeugdaten/Abkürzungen

Service ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 24.12.12 km: 62062

Motor: ☐ devox 1 ☐ devox 2 ☐
 Klasse: ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Vakuumöl: ☐ 5 W ☒ 30

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: ☒ -25 °C

Ja Nein ☒ ☐

Batterie (Funktionbedingung) ☒
 Innenraumluftfilter ☒
 Luftfilterersatz ☒
 Kuppelriemen ☒
 Zahnriemen ☒
 Kraftstofffilter ☒
 Getriebeöl ☒
 Bremsflüssigkeit ☒
 Reifeninspektion ☒
 Bremsbeläge vorn/hinten ☒
 Zündkerzen ☒
 Kühlmittel ☒

AUTO HOPSTER
 GmbH + Co. KG
 Birkenallee 123
 48432 Rheine
 Telefon (059 71) 97 16 0
 Fax (059 71) 97 16 16

AUTOSTIPP
 Meisterwerkstatt
 Rainer Weg 10
 32051 Herford

Service ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 24.12.12 km: 62062

Motor: ☐ devox 1 ☐ devox 2 ☐
 Klasse: ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Vakuumöl: ☐ 5 W ☒ 30

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: ☒ -25 °C

Ja Nein ☒ ☐

Batterie (Funktionbedingung) ☒
 Innenraumluftfilter ☒
 Luftfilterersatz ☒
 Kuppelriemen ☒
 Zahnriemen ☒
 Kraftstofffilter ☒
 Getriebeöl ☒
 Bremsflüssigkeit ☒
 Reifeninspektion ☒
 Bremsbeläge vorn/hinten ☒
 Zündkerzen ☒
 Kühlmittel ☒

AUTO HOPSTER
 GmbH + Co. KG
 Birkenallee 123
 48432 Rheine
 Telefon (059 71) 97 16 0
 Fax (059 71) 97 16 16



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)