



Toyota AYGO Cool

EZ 02/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 109.393km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung AYGO Cool [DE - LimS3 1.0 EU4, Cool, 2006 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JTDJG10C80N225091	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.393km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2008	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	420 
Motorhaube	125	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht, Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiosystem: Radio mit CD-Player	• Außenspiegel lackiert
• CD-Player	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Fensterheber elektrisch vorn	• Getriebe 5-Gang
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 3-türig
• Klimaanlage	• Kopf-Airbag-System
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
• Original Fahrzeug Farbe: SUPER RED V	• Rücksitz geteilt
• Rücksitz klappbar	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Servolenkung
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)