



Mercedes-Benz E 220 d 4Matic

EZ 04/2019 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 212.180km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 220 d 4Matic [DE - Lim4 E 220 d EU6d-T, 4Matic AMG Line, 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2130051A669070	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 212.180km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 204.997km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert

- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • AMG-Line Interieur | • Ablage-Paket |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico |
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Fahrassistenz-Paket: Spur | • Fernschließung Heckdeckel |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel schwarz | • Konnektivität-Paket Komfort |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel) |
| • Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz | • Multibeam LED |
| • Park-Paket | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Smartphone integriert |
| • Smartphone integriert | • Spiegel-Paket |
| • Steckdose 230V | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Zeituhr (Analog) |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Metallic-Lackierung | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) | • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Media-Display |
| • Multifunktions-Telefonie | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED High Performance |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	23.04.19	1313	GGW006710	2	02	143	3800	239
2	M1	AA		18	4992		1907	
3	WDD2130051A669070		2	18	1495		1775	
4	Mercedes-Benz			19	-	84	-	
5	212			20	166	2400	2400	
6	U014T1			21	1170	1260	-	
7	CZAA15AA			22	1170	1260	-	
8	-			23	76	2850	72	
9	E 220 d 4MATIC			24	2100	750	5	-
10	Daimler (D)			25	245/40	R19	989Y XL	
11	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			26	275/35	R19	100Y XL	
12	Limousine			27	-			
13	715/2007*2017/1347AG			28	SCHWARZ		9/-	
14	EURO6:WLTP:AG:PI/CL: M. N1			29	e1*2001/116*0501*40			
15	Diesel			30	15.01.19	K	GT708865	
16	0002	36AG	1950	31				
17	7.2/8.2:+120 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ							
18	1ST BEL WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN							
19	.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO.100 KM/H GEM.5.AEND.VO.							
20	Z.9.AUSN.VO.Z.STVO.AUSGESTATTET*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)