

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller Skoda			Typ Kodiaq L&K 4x4			Modell 2.0 TSI EU6d, L&K 4x4 OPF, (Facelif..					
	VIN TMBLE7NS7P8050035			Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5		Kraftstoff Superbenzin		KBA-Schlüssel 8004/ATO	
			Erstzulassung 07.06.2023	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde k. A.	Leistung (kW) 140 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1984		HU 06/26		
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %				Energieeffizienzklasse C			CO ₂ -Emission (g/km)		
	Gesamtfahrh. lt. Halter k. A.		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 62.525 km		max. km-Stand bei Übergabe k. A.		Raucherfahrzeug nein		letzter KD am 05/26		Letzter KD (km) 59.054 km	
	Farbe Schwarz-Magic Perleffekt			Lackierung Perleffekt			Reimport nein		nächster KD am 26.05.2028		nächster KD (km) 26.600 km	
	Scheckheft Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung									
	Polster Sitzbezüge in Leder		Polsterfarbe Onyx			Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..			Schadstoffk. Euro6d			
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.									
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein				

Minderwertgutachten

Ausstattung	Serienausstattung:				
	3. Bremsleuchte		Ablagetasche an Vordersitzlehnen		Airbag Beifahrerseite
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrerseite		Ambiente-Beleuchtung LED
	Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Allradantrieb
	Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel..		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..		Außenspiegel Wagenfarbe
	Bremsassistent		Bremsenergierückgewinnung		Brillenfach
	Dachreling eloxiert		Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)		Edelstahlpedale Sportdesign
	Einparkhilfe vorn und hinten		Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..		Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregel..		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..
	Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik fü..		Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..
	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent ..		Fensterheber elektrisch vorn + hinten		Fernbedienung für Zentralverriegelung
	Fußraumbeleuchtung vorn und hinten		Gepäck-/Laderaumabdeckung		Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
	Gurtstraffer hinten		Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)		Heckscheibenwischer
	Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, ..		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig
	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen		Knieairbag Fahrerseite		Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffn..
	Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth		Kopf-Airbag-System		Kopfstützen hinten
	Kopfstützen vorn		Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kof..		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts		Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion		Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar		LM-Felgen		Matrix-LED-Scheinwerfer	
Mittelarmlehne vorn		Modellpflege		Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI	
Multifunktionsanzeige		Nebelscheinwerfer		Notrufsystem	
Otto-Partikelfilter (OPF)		Phonebox		Progressivlenkung	
Radioempfang digital (DAB+)		Radstand 2791 mm		Reifendruck-Kontrollsystem	
Reserverad als Notrad		Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheibenwaschdüsen heizbar		Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwis..	
Scheibenwischer mit Regensensor		Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)		Schließ-/Startsystem Kessy	
Seitenairbag vorn		Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..		Servolenkung elektronisch (Servotronic)	
Sitz vorn links höhenverstellbar		Sitz vorn rechts höhenverstellbar		Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	
Sitzheizung vorn		SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und And..		Sonnenblende links mit Spiegel	
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Sound-System Canton		Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Sch..	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..		Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..	
Stoßfänger Wagenfarbe		Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
Verglasung getönt		Verzurrösen Koffer-/Laderaum		Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..	
Wegfahrsperre		Wireless SmartLink		Zentralverriegelung	
Sonderausstattung:					
Ausstattungs-Paket: Family		Business-Paket Columbus		Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassiste..	
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl		Kamerasystem 360°		Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel	
Perleffekt-Lackierung					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	0,00 €
(U) Nachlackierung -> Heckschaden: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				
Optischer Zustand					
LNR	Beschreibung - Reparaturart				
1.	2.Achse rechts 235/50/R19 99V				
2.	Dach, eingedellt - Gebrauchsspur				
3.	Fahrersitzbezug Rückenlehne Leder schadhaft - Smart Repair				
4.	Frontspoiler auslegen und polieren				
5.	HU/AU fällig				
6.	Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt - smart repair				
Zwischensumme (Netto)					
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung					
LNR	Beschreibung - Reparaturart				
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung				
2.	Schlüsselbatterie defekt - erneuern				
Zwischensumme (Netto)					

Minderwertgutachten

Fehlteile und Dienstleistungen												
LNR	Beschreibung - Reparaturart											
1.	COC-Papiere fehlen											
2.	HU-Bescheinigung fehlt											
3.	Kundendienstcheckheft fehlt											
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt											
	Zwischensumme (Netto)											
Summe Minderwerte												
	Optischer Zustand											
	Technischer Zustand											
	Fehlteile und Dienstleistungen											
	Endbetrag (Netto)											
	19% Mehrwertsteuer											
	Endbetrag (Brutto)											
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral												
LNR	Beschreibung - Reparaturart											
1.	(U) Nachlackierung -> Heckschaden: Rep.Schaden lt.Elsa											
	Summe											

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.	
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	
	Reifenart (montiert)							Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen (LM-Felgen)							Leichtmetall				

Reifen u. Felgen	Reifen vorne	VL		VR
	235/50 R19 99V	6,00 mm (Hankook)		6,00 mm (Hankook)
	Reifen hinten	HL		HR
	235/50 R19 99V	6,00 mm (Hankook)		6,00 mm (Hankook)

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung		Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
		Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
		Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
		COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
		Verbandskasten	X	Werkzeug	X
		Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
		Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
		Windschott		Kundenrechnung	
		Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
		Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
		Trennnetz	X	Feuerlöscher	
		Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
		Wagenheber	X	Kompressor	
		Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt					
Zweiter Radsatz					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	-	-	-	-	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	nein	ja	nein	nein	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
(U) Nachlackierung -> Heckschaden: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	k.A.				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kodiaq L&K 4x4

Auftr.-Nr: nicht vorhanden


VIN: TMBLE7NS7P8050035

Kilometerstand: 62.525 km


Erstzulassung: 07.06.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Schweller rechts (DEKRA)



Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Fahrersitzbezug Rückenlehne Leder schadhaft (DEKRA)



Frontspoiler auslegen und polieren (DEKRA)



Frontspoiler auslegen und polieren (DEKRA)




Achse 2, Reifen Rechts Flankenschaden (DEKRA)



Achse 2, Reifen Rechts Flankenschaden (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)




Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)




Service (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)