



## BMW sDrive 18 i

EZ 03/2013 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 151.267km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                            |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                    | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>sDrive 18 i [DE - SUV5 18i EU6, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>WBAVL31000VW00062                                                                   | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>151.267km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                           | Leistung<br>150 PS (110 KW)               | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                          | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>1.995 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                     | Letzter Service<br>32.893km               | Letzter Service am<br>01/2016            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                 | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>03/2013                                        | Farbe<br>Orange                                                                            | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                            | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>182g/km (NEFZ)                                                           |                                           | Kraftstoffverbrauch<br>7.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| -                                                                                 | -                                                                                 | (4 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            |
| Kratzer,<br>Ungleichmäßig<br>abgefahren                                           | Ungleichmäßig<br>abgefahren,<br>Kratzer                                           | Kratzer                                                                           | Kratzer                                                                           |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 150                                                                                     | Beifahrertür             | 100                      |
| Kotflügel vorne links   | 100                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 110                      |
| Türe hinten links       | 440  | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 170  | Seitenteil hinten rechts | 110                      |
| Motorhaube              | 110                                                                                     | Heckklappe               | 140                      |
| Dach                    | 110                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;              |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;              |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;              |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;              |
| Unterer Motorbereich        | Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend;            |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: VALENCIA ORANGE
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra

- Sitze vorn höhenverstellbar

- Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung

- Sitze vorn mechanisch verstellbar

- Wärmeschutzverglasung getönt



## Sonderausstattung

---

- Aerodynamik-Paket M-Technic

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz

- Dachreling Hochglanz Shadow-Line

- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Kreuzschliff dunkel

- Metallic-Lackierung

- Multifunktion für Lenkrad

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Shadow / Alcantara

- Sport-Paket M / M-Technic

- Sportsitze vorn

- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)

- Dachhimmel Anthrazit

- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic

- Lenkrad (Leder M-Technic)

- Mittelarmlehne vorn verstellbar



- Park-Distance-Control (PDC)


- Sitzheizung vorn

- Sportliche Fahrwerksabstimmung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                                |      |           |                         |       |           |     |
|--------------------------------|------|-----------|-------------------------|-------|-----------|-----|
| 20.03.2013                     | 0005 | AYQ000428 | 2                       | 1     | 110/6400  | 202 |
| M1                             | AC   |           | 4477-4477               |       | 1798-1798 |     |
| WBAVL31000VW00062              |      | X         | 1545-1545               |       | 1505-1505 |     |
| BMW                            |      |           | -                       | 80    | -         |     |
| X1                             |      |           | 180                     | 1990  | 1990      |     |
| VL31                           |      |           | 915                     | 1135  | -         |     |
| 6H000                          |      |           | 915                     | 1135  | -         |     |
| -                              |      |           | 077                     | 03750 | 071       |     |
| X1 sDrive18i                   |      |           | 1700                    | 750   | 5         | -   |
| BAYER.MOT.WERKE-BMW            |      |           | 225/50 R17 94H          |       |           |     |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spi.        |      |           | 225/50 R17 94H          |       |           |     |
| Kombilimousine                 |      |           | -                       |       |           |     |
| 715/2007*459/2012W             |      |           |                         |       | 2         |     |
| EURO6;W;PI/CI; M, N1.1         |      |           | e1*2007/46*0275*08      |       |           |     |
| Benzin                         |      |           | 18.09.2012              | K     | ED133413  |     |
| 0001                           | 36W0 | 1995      | -                       |       |           |     |
| F.1/F.2: 2070 b.Anhängebetrieb |      |           | 7.2/8.2: 1250 b.Anhänge |       |           |     |
| Betrieb*WW.AHK lt.EGTG *       |      |           |                         |       |           |     |

[illegible]


# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)