



Ford Custom 310 L2 Tourneo Titanium

EZ 09/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 175.930km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 310 L2 Tourneo Titanium [DE - Bs5 2.0 TDCi EU6, 310 L2 Titanium, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF03XXTTG3GC78817	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.930km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	260 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	250 
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Dämmung Spritzwand defekt;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












07.09.2016	8564	8MY000029	2	01	125/3500	180
M1	AF		5339-5487		-2032	
WF03XXTG3GC/8817		8	-1976		2224	
FORD				00112		
FAC			166	3140		3140
YNFSIDBX			1725	1640		
E9WJCZCBSSAXD			1725	1640		
			072	2625		071
Tourneo Custom			2150	750		
FORD (D)			215/65R16C	109/107T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65R16C	109/107T		
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2015/45W					7	
EURO6;W;EI/CI; M, N1 I			e11*2007/46*0676*06			
Diesel			30.12.15		KW	EQ967582
0002	36W0	1995				
*WW. AHK lt. EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination						
15140*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)