



Volkswagen Polo GT-Rocket

EZ 01/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 164.054km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo GT-Rocket [DE - LimS3 1.6 EU4, GT-Rocket, 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ9Y138183	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.054km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2009	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 165g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	280 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	400 	Heckklappe	140
Dach	1999 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Color
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nichtraucher-Paket

- | | |
|---|--|
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Sportsitze | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk |
| • Stoßfänger Sport-Design, lackiert | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Klimaautomatik |
| • Lautsprecher (4) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









ESW-K-4-206025-0002 *112*
 22.01.2020
 ML
 WNK
 VDL
 22.01.2020
 22.01.2020
 Die Zulassungsbehörde wird informiert.
 Das Fahrzeug wurde am 22.01.2020
 außer Betrieb gesetzt.
 AKZ-ESW-KG-88
 Werra-Motoren-Kreis
 Der Landrat
 Kto. Verwaltungsbehörden
 (SSM)
 im Auftrag
 ZB1 04080

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Rost, Delle)



Motorhaube (Rost, Delle)



Motorhaube (Rost, Delle)



Motorhaube (Rost, Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Rost, Kratzer, Delle)



Fahrertür (Rost, Kratzer, Delle)



Fahrertür (Rost, Kratzer, Delle)



Dach (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Riss/Bruch, Rost)



Schweller links (Riss/Bruch, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)