



Dacia Duster Prestige 4x2

EZ 03/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 99.502km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 07***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Prestige 4x2 [DE - SUV5 1.2 TCe 125 EU5, Prestige 4x2, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN UU1HSDA2652779432	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.502km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 76.000km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss	• AUX-IN-Anschluss
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
• Auspuffblende verchromt	• Außenspiegel Chrom, satiniert
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Dachreling	• Eco Mode (Fahrmodusschalter)
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterheber elektrisch vorn
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Funktions-Paket
• Fußmatten vorn und hinten	• Gepäckraumabdeckung
• Getriebe 6-Gang	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 5-türig	• Klang & Klima-Paket
• Klimaanlage	• Leder-Paket
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Look-Paket
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Modularitäts-Paket	• Motor 1,2 Ltr. - 92 kW 16V TCE KAT
• Nebelscheinwerfer	• Radstand 2673 mm
• Raucher-Paket	• Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schaltpunktanzeige
• Seitenairbag vorn	• Seitenschweller Chrom, satiniert
• Servolenkung	• Sicherheits-Paket
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türverriegelung automatisch
• USB-Anschluss	• Unterfahrschutz Chrom, satiniert
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre mit Transponder
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Metallic-Lackierung	• Reserverad in Fahrbereifung
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









25.03.2015	8212	ADK00008	02	01	0092/05250	175
M1	AC		04315	-	1822	-
UU1HSDA2652779432	2		1625	- 1695	01277	- 01367
DACIA			-	00075	-	-
SD			0145	001752	001752	
HSDA2			00915	00950	-	-
HSDA26			00915	00950	-	-
			76	03750	71	
DUSTER			01400	0635	005	-
DACIA (RO)			215/65 R16	(98)T		
FZ.2.C.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/65 R16	(98)T		
KOMBILIMOUSINE			-			
715/2007*195/2013J/EG			SCHWARZ	9		
EURO5;J;P1/CI: M, N1 I			e2*2001/116*0314*74			
BENZIN			05.12.2014	K	EL536993	
0001	35J0	01197	-			
WW.AHK LT. EGTG/ABE*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATI						
ON: 2952KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.03.2015*						

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN:

Datum: 26.01.2009 Stand: 57465	Rechnungs-Nr.	Kontrollnachweise
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel 	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite		
Datum: 24.02.2009 Km-Stand: 76648	Rechnungs-Nr.	Kontrollnachweise
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel 	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite		
Datum: Km-Stand:	Rechnungs-Nr.	Kontrollnachweise
Art der Arbeit: Wartung ☐	Stempel	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite		

8.10



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)




Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)




Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)