



Peugeot 5008 Family plus

EZ 12/2010 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 252.533km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 64***

Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 5008 Family plus [DE - Van5 2.0 HDi FAP 150 EU5, Family plus, 2010 - 2011]		
Kategorie Van	FIN VF30ARHE8AS302961	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 252.533km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 200.408km	Letzter Service am 08/2020
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	585 
Motorhaube	105	Heckklappe	135
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Lenkung	Andere: Laut Einlieferer: Bedingt Fahrbereit/Servolenkung Defekt;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: Bedingt Fahrbereit/Servolenkung Defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill verchromt
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Getriebe 6-Gang
- Innovations-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar

• Lenkrad (3-Speichen)	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V HDi FAP KAT (RHE / DW10CTED4)
• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Reserverad als Notrad	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben Hartglas	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Servolenkung elektro-hydraulisch
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Video-Paket
• Wegfahrsperre	• WIP-Bluetooth
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Audiobedienung am Lenkrad
• Einparkhilfe akustisch	• Antischlupfregelung (ASR)
• Scheibenwaschanlage hinten	• Head-up-Display
• Lenkrad (Leder)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• USB-Schnittstelle
• USB-Schnittstelle in Mittelkonsole (WIP-Plug)	• Original Fahrzeug Farbe: GRIS SHARK



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Metallic-Lackierung |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrtür (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt