



BMW 320 d

EZ 05/2007 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 202.606km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d [DE - Lim4 320 d, DPF, 2006 - 2007]		
Kategorie Limousine	FIN WBAVC31000VG03594	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.606km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(1 mm)

vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren

Vorne rechts



(1 mm)

Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous, Kerben

Hinten links



(2 mm)

Hinten rechts



(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)		Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	
Fahrertür	210		Beifahrertür	255	
Kotflügel vorne links	180		Kotflügel vorne rechts	880	
Türe hinten links	190		Türe hinten rechts	545	
Seitenteil hinten links	215		Seitenteil hinten rechts	1999	
Motorhaube	180		Heckklappe	190	
Dach	170				



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Schwergängig;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V Diesel
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fluid
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashtsensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige

- Sitze vorn höhenverstellbar

- Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING GRAPHITE



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Advantage-Paket | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Comfort-Paket | • Fußmatten Velours |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Nebelscheinwerfer |
| • Außenspiegel heizbar | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Licht-Paket | • Außenspiegel-Paket |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Licht- und Regensensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Klimaautomatik erweiterter Umfang |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Skisack | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









24.05.07	D005	ADS000092	2	01	120/4000	1225
M1	AA		4520		1817	
WBAVC31000VG03594	X		1421		1505	
BMW			153	1950	1950	
390L			925	1080		
VC31			925	1080		
11			3000	73		
3er Reihe			1800	745	5	
BAYER. MOT. WERKE-BMW			205/55 R16 91V			
Fz.z. Pers. bef. b. 8.9.92			205/55 R16 91V			
Limousine			GRAU	7/-		
70/220*2003/768			e1*2001/116*0308*05			
EURO 4			19.07.06	K	WZ71901	
Diesel						
0002	0452	1995				
F.1/F.2: 2025 b. Anhangbetrieb*7.2/8.2: 1195 b. Anhangbetrieb*ww.AHK.it. EGT6*0.1: 1800 bis 8% Steig.*Stufe P 5 ab Tag Erstzul. *						

66387003

ITV 12V 807429

MASS 100 TANK

ADP 12V 807429

DEKRA

16.06.2009

Landkreis Göttinge

9. Juni 2025

182700

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

19.07.06

WZ71901

182700



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)




Dach (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Dämpfer defekt



Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Dämpfer defekt



Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Dämpfer defekt



Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Dämpfer defekt



Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Dämpfer defekt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)