



Chevrolet Matiz SE

EZ 03/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 125.671km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 07***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Matiz SE [DE - LimS5 1.0, SE, 2006 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KL1KF480J8C452829	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.671km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 67 PS (49 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2008	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Alle Stahlfelgen korrodiert;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	290 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung


- 4 Lautsprecher
- Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Brillenhalter
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernverriegelung Heckklappe/-Deckel
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steuer-AV Ausstattung SE
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Trommelbremse hinten

- Verglasung getönt

- Wegfahrsperre

- Zeituhr (digital)

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind, Anderer Schaden): Klarlack löst sich



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Anderer Schaden): Klarlack löst sich



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)




Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)




Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Korrosion/Riss