


Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

										Umsatzsteuer		\$25a		
										ja		nein		
Fahrzeugdaten	Hersteller			Typ				Modell						
	Audi			A8 55 TFSI quattro				55 3.0 TFSI quattro EU6d, (EURO 6..						
	VIN			Aufbau				Anzahl Türen		Kraftstoff		KBA-Schlüssel		
	WAUZZZF82NN008266			Limousine				4		Superbenzin		0588/BMK		
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		Leistung (kW)		Anzahl Zylinder		Hubraum (ccm)		HU	
	12.12.2022		2		45.864 km		250 kW		6		2995		06/26	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse			CO ₂ -Emission (g/km)				
	0,00 %		0,00 %		0		C			205 (WLTP)				
	Ehemalige Nutzung							Raucherfahrzeug		letzter KD am		Letzter KD (km)		
keine Angabe							nein		k. A.		k. A.			
Farbe				Lackierung			Reimport		nächster KD am		nächster KD (km)			
Firmamentblau Metallic				metallic			nein		k. A.		k. A.			
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung											
vollständig, Digitaler S..														
Polster			Polsterfarbe			Getriebe			Schadstoffk.					
Leder Valetta			schwarz-schwarz			Getriebe Automatik - T..			Euro6d					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.				Chiptuning: nein						
Ausstattung	Serienausstattung:													
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar			Airbag Fahrer-/Beifahrerseite				Antriebsart: Allradantrieb						
	Assistenz-Paket Tour			Audi connect (Internetbasierende Dienste)				Audi connect (Notruf- und Assistance-System)						
	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..			Außenspiegel Wagenfarbe				Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprache..						
	Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicher..			Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss..				Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und o..						
	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..			Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..				Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..						
	Fahrwerk (adaptive air suspension)			Fußgänger-Schutzsystem				Fußmatten Velours						
	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..			Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)				Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Esche..						
	Innenausstattung: Dekoreinlagen unten Feinl..			Isofix-Aufnahmen für Kindersitz				Karosserie: 4-türig						
	Komfortsitze vorn			Kopf-Airbag-System (Sideguard)				Kraftstofftank: 82 Ltr.						
	Kühlbox im Handschuhfach			LM-Felgen				Matrix Heckleuchten OLED mit Schlusslichtsi..						
	Matrix-LED-Scheinwerfer mit Dynamischer Li..			Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW ..				Mild-Hybrid-Technologie						
Modellpflege			Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mi..				Nichtraucher-Paket							
Otto-Partikelfilter (OPF)			Progressivlenkung				Reifen-Reparaturkit							
Reifenkontroll-Anzeige			Rücksitzbank / Lehne nicht klappbar				Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d							
Schalt-/Wählhebelgriff Leder			Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)				Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfort..							
Seitenairbag vorn und hinten			Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)				Sitzheizung vorn und hinten							
Start/Stop-Anlage			Tagfahrlicht LED											
Sonderausstattung:														
Adaptive Scheibenwischer, beheizt			Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)				Assistenz-Paket plus							
Ausstattungs-Paket: Chrom-Exterieurpaket			Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter A..				Dachhimmel Stoff, schwarz							
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)			Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heiz..				Gepäckraum-Paket							
Head-up-Display			Klimakomfort / Akustik - Verglasung				Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)							
Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen			Leder-Paket				Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion un..							
LM-Felgen 8x19 (5-Arm, für Winterbereifung)			Metallic-Lackierung				Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung							
Panorama-Ausstelldach elektrisch			Sender für Garagentoröffner (integriert)				Sound-System Bang & Olufsen							
Standheizung			Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..				Wärme-Komfort-Paket vorn							
Vorschäden	Vorschäden:													
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel			Sonstiges			Vorschadenshöhe			
	nein		ja		nein			nein			0,00 €			
(U) Nachlackierung -> Türen rechts: Nachlackierung														
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein													
	reparierte Unfallschäden: 1 aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)													
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.			
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	207 µ	193 µ	serienmäßig			


Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall	
	Reifen vorne	VL	VR	
	255/45 R19 104Y	5,00 mm (Michelin)	5,00 mm (Michelin)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	255/45 R19 104Y	6,00 mm (Michelin)	6,00 mm (Michelin)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	Winterreifen (LM-Felgen)		k. A.	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				Reifendichtmittel

Optischer Zustand	
	Einstieg hinten links verkratzt Heckdeckel Kante, zerkratzt - Gebrauchsspur Motorhaube Lackierung, Umweltschaden - (U) Pauschalbetrag für fehlenden Nachweis, festgestellte Nachl.. Stoßfänger hinten, eingedellt - Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt - Gebrauchsspur Türen rechts Farbnebel
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
HU-Bescheinigung fehlt Reparaturnachweis fehlt	

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Diagonale vorn rechts (DEKRA)



Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen) im Fahrzeug (DEKRA)



Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen) im Fahrzeug (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Stoßfänger hinten, eingedellt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten, eingedellt, smart repair (DEKRA)




Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)




Heckdeckel Kante, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Einstieg hinten links verkratzt (DEKRA)



Türen rechts Farbnebel entfernen (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Kombiinstrument (DEKRA)



Serviceanzeige (DEKRA)




Schlüssel, Bordbuchmappe (DEKRA)



Zubehör (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Diagonale hinten links (DEKRA)





Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen) (DEKRA)




Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder

