



Volkswagen Transporter Pritsche Doppelkabine

EZ 04/2009 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 89.607km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Pritsche Doppelkabine [AT - PrDK4 1.9 TDI EU4, 2006 - 2009]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WV1ZZZ7JZ9X005873	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.607km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2025 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 224g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Getriebe 5-Gang
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: GRAUWEISS
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, links
- Außenspiegel mit Bügel
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Motor 1,9 Ltr. - 75 kW TDI KAT (BRS)
- Radstand 3400 mm
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Elektrik-Paket 1 | • Fensterheber elektrisch |
| • Klimaanlage | • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Verformung, Rost)



Beifahrtür (Verformung, Rost)



Beifahrertür (Verformung, Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)