



Audi A3 Sportback

EZ 05/2006 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 305.142km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 46***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [AT - LimS5 1.9 TDI EU4, Ambition DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P26A203927	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 305.142km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 277.012km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2006	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	200 	Heckklappe	110 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig; Fensterheberschalter Fahrertür fehlerhaft;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Liquidblau Metallic
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Matrix | • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Ablage-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Dachreling (Aluminium) |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Durchladeeinrichtung mit Skisack |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Gepäckraum-Paket |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Skisack |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)