



Renault Clio Luxe

EZ 04/2015 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 222.861km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Luxe [DE - LimS5 1.5 dCi 90 eco ² EU5, Luxe ENERGY, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF15RFL0H52972315	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 222.861km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.874km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 90g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	215 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckzierleiste Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte Beifahrerseite
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi Diesel FAP Energy
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige

- | | |
|--|---|
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |
| • Energierückgewinnung (Energy Smart Management) | • Original Fahrzeug Farbe: STERNEN-SCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Komfort-Paket Plus | • Look-Paket Chrom (außen) |
| • Look-Paket Elegant (innen) | • Metallic-Lackierung |
| • Paketkombination: R-Link & Klima-Paket | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
| • Sitzheizung vorn | • Kühlergrill verchromt |
| • Außenspiegel schwarz | • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage |
| • Heckzierleiste Chrom | • Audiosystem 3D Sound by Arkamys |
| • 6 Lautsprecher | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Audio-Navigationssystem R-Link mit Touchscreen und Carminat TomTom |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Klimaautomatik |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Steinschlag, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Steinschlag)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)