



Mazda CX-3 Revolution AWD

EZ 07/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 105.858km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-3 Revolution AWD [AT - SUV5 1.5 SKYACTIV-D EU6, Revolution AWD, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZDKFWS610106399	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.858km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	180 	Heckklappe	90
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 6 Lautsprecher
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
• Colorverglasung	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	• Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
• Einparkhilfe hinten	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Gurtstraffer vorn
• Head-up-Display	• Innenausstattung: Chrom-Applikationen
• Internetbasierende Dienste	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Schulter-Airbag hinten	• Kopf-Schulter-Airbag vorn
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kühlergrill verchromt
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchte vorn
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Log-in-System	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Motor 1,5 Ltr. - 77 kW Diesel KAT	• Multi-Commander
• Multi-Info-Display	• Nebelscheinwerfer LED
• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)	• Original Fahrzeug Farbe: Soul Rot Metallic
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2570 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder	• Sitzheizung vorn
• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)	• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte defekt



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)




Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

A close-up photograph of the rear passenger area of a vehicle. The image shows a significant tear in the black leather upholstery on the side of the seat. The leather is cracked and peeling away from the underlying structure, revealing a lighter-colored, fibrous material underneath. The seat itself has a ribbed pattern and red stitching along the edges. The surrounding interior panels are also black and appear to be made of a different material, possibly plastic or a different type of leather.

A close-up photograph of the rear side of a red car. The image shows the red body panel, a black plastic side skirt, and a black plastic bumper. A small, thin, light-colored scratch is visible on the red paint surface. The car is parked on a gravel surface.

Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)