



Audi A6 Avant

EZ 08/2006 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 323.191km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 2.7 TDI EU4, Avant DPF, 2005 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4F77N031370	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 323.191km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.698 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 206g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	320	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	120	Heckklappe	160
Dach	140		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Lichtmaschine defekt lt. Autohaus,;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gänge nicht einlegbar;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Elektrische Verbraucher nicht prüfbar

Zusatzinformationen

Kilometerstand nicht ablesbar (lt.Autohaus 323200km)


Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,7 Ltr. - 132 kW V6 24V TDI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Quarzgrau Metallic




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • CD-Wechsler im Handschuhfach | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrwerk (adaptive air suspension) |
| • Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckklappenöffnung automatisch | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel hochglänzend |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Seitenairbag hinten | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Volterra |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System BOSE |
| • Tagfahrlicht | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) | • Navigationssystem mit DVD |
| • Multi-Media-Interface MMI | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)