


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller Volkswagen		Typ Golf VII Variant Highline BMT/..			Modell 1.5 TSI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Hi..			
	VIN WVWZZZAUZLP501126		Aufbau Kombi			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 0603/CDP	
		Erstzulassung 23.09.2019	Halter lt. Zulbesch. II 1	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 110 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1498	HU 08/26	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse A		CO ₂ -Emission (g/km) 116 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter 105.211 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 105.304 km		max. km-Stand bei Übergabe 106.093 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 01/01	Letzter KD (km) 1 km
	Farbe Uranograu			Lackierung Metallic		Reimport nein	nächster KD am 19.08.2026	nächster KD (km) 22.100 km	
	Scheckheft Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sitzmittelbahnen der V..		Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk. Euro6d-TEMP		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung:				
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
	Ambiente-Beleuchtung		Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
	Antriebsart: Frontantrieb		Audiosystem Composition Media (Touchscre..		Außenspiegel asphärisch, links
	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Außenspiegel konvex, rechts		Außenspiegel lackiert
	Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rec..		Ausstattung Highline		Auto-Hold-Funktion
	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bremsassistent		Bremsbelagverschleissanzeige
	Chrom-Paket 2		Chromleiste Stoßfänger vorn		Connectivity-Paket
	Dachreling silber		Doppeltonhorn		Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
	Einparkhilfe vorn und hinten		Elektron. Differentialsperre (EDS)		Elektron. Differentialsperre (XDS)
	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisieru..		Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..		Fensterheber elektrisch		Funkschlüssel (2) klappbar
	Fußmatten Textil		Fußraumbeleuchtung vorn LED		Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
	Handschuhfach mit Kühlfunktion		Heckleuchten LED		Heckscheibenwischer
	Innenausstattung: Dekoreinlagen Linearus		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig
	Kennzeichenbeleuchtung LED		Klimaanlage Climatronic 2-Zonen		Knieairbag Fahrerseite
	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..		Kopfstützen hinten (3-fach)		Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
	Lautsprecher (8)		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links		Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf..		Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..		Leseleuchten vorn und hinten LED
	LM-Felgen		Mittelarmlehne vorn		Mobile Online Dienste VW Connect
	Modellpflege		Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT		Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..		Nebelschlussleuchte		Nichtraucher-Paket
	Notrufsystem		Otto-Partikelfilter (OPF)		Parkbremse elektrisch
	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)		Reifenkontroll-Anzeige		Rücksitzlehne geteilt
	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheinwerfer LED
	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..		Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..		Sitz vorn links höhenverstellbar
	Sitz vorn rechts höhenverstellbar		Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtV..		Sitze: Sportsitze vorn
	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Start/Stop-Anlage		Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
	Stoßfänger lackiert		Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck		Wärmeschutzverglasung grün getönt		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Wegfahrsperre (elektronisch)		Winter-Paket		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
	Sonderausstattung:				
	Anhängerkupplung schwenkbar		Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..		Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-r..
	Licht- und Sicht-Paket 1		Mobile Online Dienste Car-Net		Navigationsmodul Discover Media (für Audios..
	Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch..		Rückfahrkamera (Rear View)		Sonderlackierung Urano-Grau uni
Spiegel-Paket		Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..			
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 22.06.2026 - Gültig bis 106093 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> hinten: Stoßstange wurde ersetzt (0,00 €)				
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand	
	Außenspiegelgehäuse links - SmartRepair Fondseite links - SmartRepair Kofferraumverkleidung Kratzer Minderwert Motorhaube - auslegen & polieren Stoßfänger hinten - SmartRepair Stoßfänger hinten - SmartRepair Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Bei Hereinnahme auf Fehlteile prüfen.
Keine Elsa Abfrage möglich.
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.
Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung, Gebrauchsspur.
Fzg. im Stand bewertet, Unterboden nicht prüfbar, Kosten und Schadenerweiterung möglich.

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand
Himmel reinigen Inspektion - HU/AU Inspektion - Wartung Zwischensumme

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225/45 R17 94Y	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/45 R17 94Y	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
Reifen vorne	VL	VR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
Reifen hinten	HL	HR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Endbetrag
Optischer Zustand Technischer Zustand Endbetrag (Netto) 19 % Mehrwertsteuer Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 13.600,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	ja	nein	nein
	Vorschadenhöhe			
(U) Nachlackierung -> hinten: Stoßstange wurde ersetzt (0,00 €)				
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	-
	Vorschadenhöhe			
Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
105.211 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer