



Kia Picanto Spirit

EZ 05/2016 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 88.828km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 52***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Picanto Spirit [DE - LimS5 1.2 EU6, Spirit, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KNABX512BGT208612	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.828km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	75
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	80	Heckklappe	120
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fensterheber Taster Beifahrer defekt .

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Kühlergrill mit Chromrahmen | • Kühlergrill verchromt |
| • Laderaumabdeckung | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Mittelkonsole Metall-Optik |
| • Modellpflege | • Motor 1,2 Ltr. - 62 kW KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: GALAXYSCHWARZ MET. | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel | • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen verchromt |
| • Türgriffe innen Chrom-Optik | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Das Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

EM: Abblendlicht links Einstellung zu niedrig

*Mangel wurde um 12:43 Uhr behoben

Prüfung	(Messwerte in daN)	F(B) links	rechts	Abw. (%)	Druck (bar)	I F(B) Ist/Min	Anteil Ist / Mi
emse	Achse 1	335	347	3,4	72,9	682/559	73,6
emse	Achse 2	122	126	1,6	70,0	342/209	26,3
ng	Achse 2	182	177	2,7			

Z(FBA) 25,1%

Prüfplakette

festgestellte Mängel **Zugeteilt**

(B) Fälligkeit der nächsten HU **01.2028**

ing des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (siehe Anhang)

en

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-Code oder unter www.kba-online.de/dub/#/zugriffsdaten/MENNAXGBME4/DL8U00639/2016.

log der GTÜ mbH
S B.Sc. Sven Ulrich Helmut Wirtz
sellschaft für sichere Technik mbH
erstraße 141 • 52222 Stolberg • Tel.: 02402909195

Nr. UB-DL8U00639

Rechnungsdatum 14.01.2028



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)